Haftpflichtgutachten

760517

zum Schaden vom 05.05.2026

H KS 133E

Mercedes-Benz
EQS SUV (BM 296)(07.2022->) EQS 450 4Matic (296.624)
W1NDM2EB3PA015522

Sachverständigenbüro Schulz
Artur Schulz - zertifizierter Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024
Oldenburger Allee 39
30659 Hannover
Telefon: 0511 / 69 60 48 80

Kfz.-Sachverständiger Artur Schulz
Oldenburger Allee 39
30659 Hannover

Telefon 0511 / 69 60 48 80
Fax 0511 / 69 60 48 81
E-Mail info@kfz-sv-schulz.de

Inhaltsverzeichnis

Deckblatt und Zusammenfassung **3**
Fahrzeugdaten **4**
Gutachten-Vortexte **6**
Auftrag/Halter 6
Zustand/Besichtigung 6
Vorschäden 6
Schadenhergang/Beurteilung/Beschreibung 6
Anstoßbereich/-richtung 7
Instandsetzungshinweis 8
Kostenausweitung 8
Kalkulation **9**
Gutachten-Nachtexte **14**
Wertminderung 14
Abzüge 14
Wiederbeschaffungswert 14
Restwert 14
Nutzungsausfall 14
Mietwagenklasse 14
Reparatur 15
Fotodokumentation **16**

Kfz.-Sachverständiger Artur Schulz
Oldenburger Allee 39
30659 Hannover

Telefon 0511 / 69 60 48 80
Fax 0511 / 69 60 48 81
E-Mail info@kfz-sv-schulz.de

Haftpflichtschadengutachten / 760517

Auftraggeber und Halter: **KS Energy GmbH & Co. KG** **Sokelantstr. 8** **30165 Hannover** Kennzeichen: **H-KS 133E** Auftrag vom: **06.05.2026**	Versicherung des Unfallgegners: **VHV** **VHV-Platz 1** **30177 Hannover** Telefon/E-Mail: **0511 65505020** **schaden@vhv.de** Versicherungsschein-Nr.: **K 273-700066/530** Schaden-Nr.
Versicherungsnehmer bzw. Halter: Kennzeichen: **MA-DP 349**	Werkstatt: **Mercedes-Benz Niederlassung Hannover** **Podbielskistraße 293** **30655 Hannover** Telefon: **0511 - 54650**
Ereignis vom / Ort: **05.05.2026 /**	Anwalt: **FairLex Rechtsanwaltsgesellschaft mbH** **Georgsplatz 9** **30159 Hannover** Telefon: **0511 / 95 73 33 08**
Besichtigungsdatum / Ort: **07.05.2026 / Hemmingen, Hanah-Ahrendt-Str.**	
Besichtigung durch / bei Besichtigung anwesend **SV A.Schulz / Herr Klemm**	

Zusammenfassung (Reparaturfall)

Reparaturkosten ohne MwSt.	5.118,20 €
19 % MwSt. aus den Reparaturkosten	972,46 €
Reparaturkosten inkl. 19 % MwSt.	**6.090,66 €**
Wiederbeschaffungswert (inkl. 19 % MwSt.)	**86.500,00 €**
Wertminderung (nettobasiert)	**500,00 €**

Wertverhältnis ((Rep.+WM)/WBW) : 8 %
Restwert: nicht ermittelt, da Reparaturkosten deutlich unter dem WBW liegen
Nutzungsausfallentschädigung : 175,00 € pro Kalendertag (max.)
Mietwagenklasse : 11
Reparaturdauer : voraussichtlich 3 Arb.-Tg.
Fahrzeugzustand : Fahrzeug fahrfähig, jedoch nicht verkehrssicher
Art der Abrechnung : Reparaturrechnung wird eingereicht

Dieses Gutachten umfasst: 23 Seiten
16 Bilder

Anhang: -

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen **H-KS 133E**		 **(produziert für Deutschland)**		
Fahrzeugart **Pkw, SUV, Kleintransporter**		Aufbau **Sport-Utility-Vehicle**		
Fabrikat **Mercedes-Benz**	Typ und Ausführung **EQS SUV (BM 296)(07.2022->) EQS 450 4Matic (296.624)**			
Fahrzeugidentnummer **W1NDM2EB3PA015522**	KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ **2222/AXY**	EDV-Abruf-Code **015701966240003DE003**	Bauzeit **13.11.2023**	
Motorart **elektro Zyl.**		Katalysator bzw. Schadstoffklasse **E-Fahrzeug**	Umwelt-Plakette **Grün (4)**	
Antriebsart / Getriebe **Allradantrieb /**		Leistung **265 kW**	Hubraum	
Erste Zulassung **23.05.2024**	Letzte Zulassung **23.05.2024**	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) **2.840 / 3.410**	Anzahl Türen **5**	Anzahl Plätze **5**
Fahrzeuglänge (mm) **5.125**	Fahrzeugbreite (mm) **1.959**	Fahrzeughöhe (mm) **1.742**	Radstand (mm) **3.210**	

Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links|rechts in mm)

1. Achse	**275/45 R21 110Y M+S**	**4,0 - - 4,0**
2. Achse	**275/45 R21 110Y M+S**	**4,0 - - 4,0**

Anz. Vorbesitzer	nächste HU	Tacho abgelesen	Tacho geschätzt	Tacho angegeben
0	**05.2027**	**21.490 km**	**km**	**km**

Allgemeinzustand **gepflegt**	Farbe **ALPINGRAU-UNILACK**

Bemerkung

Serien-Ausstattung

Airbag Beifahrers. abschaltbar, Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung), Akustischer Umfeldschutz (Außensound), Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie, ABS, Allradantrieb, Armaturentafel in Ledernachbildung Artico, Assistenz-Paket, Aufladesystem Gleichstrom (DC), Aufladesystem Wechselstrom (AC), Außensp. elektr. anklappbar, Außensp. mit Totwinkel-Assistent, Außensp. Wagenfarbe, Ausstattungs-Paket USB Plus, Ausstattungs-Paket: Advanced, Automatische Ladedosenklappe, DAB-Tuner (Radioempfang digital) (Vorrüstung Digitales Radio), Diebstahlschutz-Paket Plus (Diebstahl-Warnanlage, Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage), Diebstahl-Warnanlage, Display-Paket MBUX Hyperscreen, Einstiegsleisten bel., Elektromotor 265 kW (cont. 135 kW), ESP, Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), aktiver Bremsassistent, aktiver Park-Assistent, aktiver Spurhalteassistent, Fernlichtassistent Adaptive, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Fahrzeuge mit 4-Matic / Allradantrieb (Allradantrieb), Fensterh. elektr. v.u.h., Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getränkehalter vorn (doppelt), Getriebe für Elektrofahrzeug, Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Hinterachslenkung 4,5° Lenkwinkelanpassung, HV-Batterie 118 kWh, Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-System: Remote & Charging Services Premium, Infotainment-System: Remote & Charging Services Premium, erweitert, Infotainment-System: Remote Services Premium, Innen: Holz Linde, Anthrazit, Innenhimmel schwarz, Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage, Innenraumlicht-Paket, Innenspiegel mit Abblendautom., Innenspiegel und Außensp. links mit Abblendautom. (Innenspiegel mit Abblendautom.), 5-türig, Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung, Keyless-Go-Paket (Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung), Klimaautomatik (Thermatic), Kneiairbag Fahrers., Komfort-Kopfst. vorn, Komfortsitze vorn, Kommunikationsmodul (LTE Advanced) Mercedes me connect, Kommunikationsmodul Ramses (5G), Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfhörer (ohne Kabel), Ladedose COMBO 2 / Typ 2, Ladekabel für öffentliche Ladesäulen, Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verst., Lenkrad (Leder Nappa), Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, galvanisiert, LM-Felgen, Memory-Paket (Sitz v.l. elektr. verst. (mit Memory), Sitz v.r. elektr. verst. (mit Memory)), Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole Holz Linde offenporig, Mittenairbag vorn, Multimediasystem (Connect 20 Premium), Park-Paket (aktiver Park-Assistent, Rückfahrkamera), PRE-SAFE-System, Radstand 3210 mm, Reifen 265/50 R20 .V, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifen-Reparaturset (Tirefit), Rücksitze elektr. verst., Scheinwerfer LED High Performance, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX, Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation, Service-System: MBUX Navigation Premium, Sitz v.l. elektr. verst. (mit Memory), Sitz v.r. elektr. verst. (mit Memory), Polsterung: Ledernachbildung Artico schwarz / spacegrau, Sitzheizung vorn, Smartphone integriert, Sonderlackierung Obsidianschwarz-Metallic, Spiegel-Paket (Außensp. elektr. anklappbar, Innenspiegel und Außensp. links mit Abblendautom., Innenspiegel mit Abblendautom.), Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Stau-/Ablagefach unter Mittelkonsole, Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektr., Vorbereitung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone, Vorrüstung car sharing, Vorrüstung Digitales Radio, Vorrüstung Multimediasystem MBUX Entertainment Plus, Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond

Sonderausstattung

Air-Balance-Paket, Ambiente-Beleuchtung, Ambiente-Beleuchtung, Aktive, AMG-Line Interieur, Änderungsjahr mit Code 053 (12/2), Änderungsjahr mit Code 803, Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) (Anhänger-Stabilisierungs-Programm), Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Aufladesystem Wechselstrom (AC) mit 22 kW Ladeleistung, Außensp. mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, Außensp. schwarz lackiert, Ausstattungs-Paket: Energizing, Ausstattungs-Paket: Fond Komfort, Ausstattungs-Paket: Premium (aktiver Park-Assistent, Ambiente-Beleuchtung, Aktive, Digital Light mit Projektionsfunktion, Fahrassistenz-Paket Plus, Verkehrszeichenerkennung, Hinterachslenkung 10° Lenkwinkelanpassung, Kamerasystem 360 Grad, Klimaautomatik (Thermotronik), Panorama-Schiebedach, PRE-SAFE-System Impuls Seite, Sensoren hinten für Spurhalteassistent, Sensoren vorn für Kreuzungs-Assistent, Service-System: MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung berührungslos), Sitze vorn: Klimatisierung, Surround-System Burmester, aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent, aktiver Lenk-Assistent), Batterie-Zuheizer (PTC) für Hybrid und Elektrofahrzeug, Design- und Ausstattungslinie AMG Line (Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Innen: Holz Linde, Anthrazit, Ambiente-Beleuchtung, Aktive, AMG-Line Interieur, Digital Light mit Projektionsfunktion, Edelstahlpedale Sportdesign, Fahrassistenz-Paket Plus, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fußmatten AMG, Kamerasystem 360 Grad, Panorama-Schiebedach, PRE-SAFE-System Impuls Seite, Sensoren hinten für Spurhalteassistent, Sensoren vorn für Kreuzungs-Assistent, Styling-Paket (AMG / Exterieur), Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent, Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent), Digital Light mit Projektionsfunktion, EB4XY-Batterie (L), Edelstahlpedale Sportdesign, Fahrassistenz-Paket Plus

(Verkehrszeichenerkennung, PRE-SAFE-System Impuls Seite, Sensoren hinten für Spurhalteassistent, Sensoren vorn für Kreuzungs-Assistent, aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent, aktiver Lenk-Assistent), aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent, aktiver Lenk-Assistent, Offroad Kamerasystem vorn (Motorhaube transparent), Verkehrs-Informations-System Live Traffic, Verkehrszeichenerkennung, Fußmatten AMG, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Heckdeckel öffnen + schliessen autom. (Hands-Free-Access-System), Hinterachslenkung 10° Lenkwinkelanpassung, Induktionsladeschale für Smartphone im Fond, Innenhimmel Stoff, Innenraumfilter: Klimaumluftfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Kältemittel R 1234 YF, Kamerasystem 360 Grad, Kartenlesegerät für DVB, Klimaautomatik (Thermotronik), Komfort-Paket Akustik, Kühlergrill Diamant-Optik, Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (8,0 m, 22 kW), Ladekabel mit Schukostecker, LED-Leuchtband vorn, Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht), Lenkrad heizbar, LM-Felgen 9,5x21 (AMG, Vielspeichen) (LM-Felgen), Luftreinigungs-Paket, Mittelarml. hinten (Komfort), Multifunktionskamera Mono (EURO-NCAP), Multifunktions-Telefonie, Navigationssystem: Festplattennavigation, Night-Paket (Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Außensp. schwarz lackiert), Panorama-Schiebedach, Park-Paket Remote (aktiver Park-Assistent), PRE-SAFE-System Impuls Seite, Scheibenwaschanlage beheizt, Seitenairbag (Sidebag) hinten, Sensoren hinten für Spurhalteassistent, Sensoren vorn für Kreuzungs-Assistent, Service-System: MBUX Augmented Reality Head-up-Display, Service-System: MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung berührungslos), Sitzbelegungserkennung inkl. Gurtstatusanzeige im Fond, Polsterung: Leder Nappa nevagrau / balaobraun, Sitze vorn: Klimatisierung, Sitzheizung hinten, Sonderlackierung Uni-Lackierung Alpingrau (designo-Lack), Sound-System mit Soundpersonalisierung, Sportsitze vorn, Styling-Paket (AMG / Exterieur), Surround-System Burmester, Trittbretter seitlich (Aluminium), TV-Tuner, Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend, Vorrüstung Navigationsdienste, Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste

Auftrag

Gemäß telefonischem Auftrag vom 06.05.2026 durch den Anspruchsteller wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung der Schadenhöhe und Sicherung der Beweise besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Der Halter ist Erstbesitzer des Fahrzeuges.

Der Halter ist vorsteuerabzugsberechtigt.

Zustand des Fahrzeuges bei der Besichtigung

Das Fahrzeug befand sich bei der Besichtigung in zum Teil instandgesetztem Zustand. Die Spiegelkappe, das Glas appe sowie der Außenblinker wurden notdürfig wieder zusammengesetzt.

In Bezug auf das Schadenereignis befand sich das Fahrzeug im fahrfähigen, aber nicht verkehrssicheren Zustand im Sinne der STVZO.

Anmerkung: Außenspiegel links beschädigt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt. Aufgrund der Witterungsbedingungen war die Schadenerfassung erschwert.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich der Vorschäden beruhen auf der Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug wurden keine reparierten Vorschäden festgestellt.

Nicht reparierte Vorschäden

Das Fahrzeug weist folgende nicht oder nicht fachgerecht reparierte Vorschäden auf:

amtlichen Kennzeichen vorn u. Frontverkleidung sind beschädigt	außerh. Schadenb.	1.000,00 €
Summe Abzüge WBW für nicht reparierte Vorschäden:		**1.000,00 €**

Schadenhergang

Nach Angaben des Fahrzeughalters kollidierte der Unfallverursacher mit dem hier beschriebenen, geparkten Fahrzeug. Hierbei erfolgte ein Anstoß gegen den linken Außenspiegel. Infolge dessen fielen Trümmerteile auf die Motorhaube und verursachten dort Kratzbeschädigungen.

Schadenbeurteilung

Das am Fahrzeug vorliegende Schadenbild ist mit den Informationen zum Schadenhergang in Einklang zu bringen.

Schadenbeschreibung

Aus dem vorliegenden Schaden ergibt sich folgender Reparaturweg:

Rahmen Aussenspiegel mit Motor l., Verkleidung Aussenspiegel l., Blinkleuchte Aussenspiegel l., Glas Aussenspiegel l., Kamera 360° Aussenspiegel l., Firmenzeichen Motorhaube beschädigt - erneuern.

Eine detaillierte Aufstellung des Schadenumfanges wird aus der Kalkulation ersichtlich.
Weiterhin wird auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen.

Anstoßbereich / resultierende Anstoßrichtung



Instandsetzungshinweis

Die ausgewiesenen Arbeitswerte (AW) – einschließlich der zugehörigen Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile – entsprechen den Vorgaben der Hersteller, die angegebenen Ersatzteilpreise den unverbindlichen Empfehlungen der Hersteller. Falls ein Ersatzteilzuschlag erhoben wird, ist dessen Höhe in den Erläuterungen auf der letzten Seite der Reparaturkalkulation angegeben.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die Kalkulation umfasst die bei der Besichtigung erkennbaren äußeren Schäden, sowie die Beschädigungen, die aus dem Schadenbild technisch zwingend zu folgern sind.

Kostenausweitung

Werden nach der Demontage des Fahrzeugs oder nach Überprüfung weitere kausale Beschädigungen festgestellt, die eine Kostenausweitung oder eine Änderung des vorgeschlagenen Reparaturweges bedingen, wird um sofortige telefonische Benachrichtigung durch die Reparaturfirma gebeten. Das Fahrzeug wird in diesem Falle nachbesichtigt und eine ergänzende Stellungnahme abgegeben, bzw. nach Eingang der Reparaturkostenrechnung und nach Auftrag ein abschließender Rechnungsprüfungsbericht erstellt.

Reparaturkosten-Kalkulation

Fahrzeugdaten

Hersteller:	Mercedes-Benz	Amtliches Kennzeichen	H-KS 133E
Haupttyp:	EQS SUV (BM 296)(07.2022->)	Erstzulassung:	23.05.2024
Untertyp:	EQS 450 4Matic (296.624)	Laufleistung laut Anzeige:	21.490 km
VIN:	W1NDM2EB3PA015522	Fahrzeugfarbe:	ALPINGRAU-UNILACK
DAT €uropa-Code®:	01 570 196 624 0003	Farbcode:	956
KBA-Schlüssel:	2222/AXY		
Ausstattungslinie	Design- und Ausstattungslinie AMG Line**		
Motor:	Elektromotor 265 kW (cont. 135 kW)**		
Karosserie:	Karosserie: 5-türig**		
Getriebe:	Getriebe für Elektrofahrzeug**		
Bauzeit	6474		

Halter

Firma KS Energy GmbH & Co. KG
Sokelantstr. 8
30165 Hannover

Deutschland

Serienausstattung

26910 Airbag Beifahrerseite abschaltbar
42609 Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
38937 Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
70420 Allradantrieb**
40000 Anti-Blockier-System (ABS)
26106 Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
04314 Assistenz-Paket
73226 Aufladesystem Gleichstrom (DC)
04095 Ausstattungs-Paket USB Plus
73240 Automatische Ladedosenklappe
15002 Außenspiegel elektr. anklappbar
24050 DAB-Tuner (Radioempfang digital)
38000 Diebstahl-Warnanlage
01110 Diebstahlschutz-Paket Plus
04289 Display-Paket MBUX Hyperscreen
13220 Einstiegsleisten beleuchtet
70308 Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
70521 Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
25791 Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
42919 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
96180 Fahrzeuge mit 4-Matic / Allradantrieb
35003 Fensterheber elektrisch vorn + hinten
27400 Gepäckraumabdeckung / Rollo
39019 Getränkehalter vorn (doppelt)
36100 Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
73095 HV-Batterie 118 kWh
25894 Infotainment-System: Remote & Charging Services Premium
25895 Infotainment-System: Remote & Charging Services Premium, erweitert
25870 Infotainment-System: Remote Services Premium
31321 Innenausstattung: Holz Linde, Anthrazit
38100 Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage
03906 Innenraumlicht-Paket
37901 Innenspiegel mit Abblendautomatik
25083 Kommunikationsmodul (LTE Advanced)Mercedes me connect
25080 Kommunikationsmodul Ramses (5G)
26901 Kopf-Airbag-System (Windowbag)
24516 Kopfhörer (ohne Kabel)
73256 Ladedose COMBO 2 / Typ 2
73214 Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
33403 Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
69000 Lenkrad mit Multifunktion
69686 Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, galvanisiert
50301 LM-Felgen
01706 Memory-Paket
24858 Mercedes-Benz Notrufsystem
27096 Mittelkonsole Holz Linde offenporig
26880 Mittenairbag vorn
24927 Multimediasystem (Connect 20 Premium)
37205 PRE-SAFE-System
71766 Radstand 3210 mm**
63726 Reifen 265/50 R20 ...V
68802 Reifen-Reparaturset (Tirefit)
25903 Reifendruck-Kontrollsystem
33705 Rücksitze elektr. verstellbar
23103 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
25892 Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
25882 Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
25891 Service-System: MBUX Navigation Premium
32608 Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
32609 Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
29500 Sitzheizung vorn
24846 Smartphone integriert
02610 Spiegel-Paket
24792 Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
27136 Stau-/Ablagefach unter Mittelkonsole
36377 Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch

37809 Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
10005 Karosserie: 5-türig**
35508 Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
01192 Keyless-Go-Paket
26701 Knieairbag Fahrerseite
34803 Komfort-Kopfstützen vorn
35435 Vorbereitung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone
00962 Vorrüstung car sharing
24706 Vorrüstung Digitales Radio
24977 Vorrüstung Multimediasystem MBUX Entertainment Plus
37110 Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
29299 Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage

Sonderausstattung

03496 Air-Balance-Paket
37603 Ambiente-Beleuchtung
37587 Ambiente-Beleuchtung, Aktive
04277 AMG-Line Interieur
14240 Anhänger-Stabilisierungs-Programm
14204 Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
73241 Aufladesystem Wechselstrom (AC)mit 22 kW Ladeleistung
04487 Ausstattungs-Paket: Energizing
01597 Ausstattungs-Paket: Fond Komfort
01999 Ausstattungs-Paket: Premium
15482 Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
15813 Außenspiegel schwarz lackiert
29413 Batterie-Zuheizer (PTC)für Hybrid und Elektrofahrzeug
02555 Design- und Ausstattungslinie AMG Line**
18053 Digital Light mit Projektionsfunktion
00701 EB4XY-Batterie (L)
26601 Edelstahlpedale Sportdesign
04313 Fahrassistenz-Paket Plus
26727 Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
42943 Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
39856 Fahrassistenz-System: Offroad Kamerasystem vorn (Motorhaube transparent)
24995 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
41161 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
28409 Fußmatten AMG
27605 Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
35604 Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
69897 Hinterachslenkung 10° Lenkwinkelanpassung
39902 Induktionsladeschale für Smartphone im Fond
28016 Innenhimmel Stoff
29113 Innenraumfilter: Klimaumluftfilter
39308 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
39816 Kamerasystem 360 Grad
24859 Kartenlesegerät für DVB
28901 Klimaautomatik (Thermotronik)
01522 Komfort-Paket Akustik
29099 Kältemittel R 1234 YF
12956 Kühlergrill Diamant-Optik
73273 Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (8,0 m, 22 kW)
73204 Ladekabel mit Schukostecker
18056 LED-Leuchtband vorn
69061 Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
69005 Lenkrad heizbar
50618 LM-Felgen 9,5x21 (AMG, Vielspeichen)
04295 Luftreinigungs-Paket
27298 Mittelarmlehne hinten (Komfort)
24847 Multifunktions-Telefonie
39819 Multifunktionskamera Mono (EURO-NCAP)
25752 Navigationssystem: Festplattennavigation
02235 Night-Paket
16712 Panorama-Schiebedach
03537 Park-Paket Remote
37214 PRE-SAFE-System Impuls Seite
19107 Scheibenwaschanlage beheizt
26906 Seitenairbag (Sidebag)hinten
39917 Sensoren hinten für Spurhalteassistent
39918 Sensoren vorn für Kreuzungs-Assistent
25893 Service-System: MBUX Augmented Reality Head-up-Display
25887 Service-System: MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung berührungslos)
37112 Sitzbelegungserkennung inkl. Gurtstatusanzeige im Fond
30292 Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa nevagrau / balaobraun
34497 Sitze vorn: Klimatisierung
29503 Sitzheizung hinten
11381 Sonderlackierung Uni-Lackierung Alpingrau (designo-Lack)
24730 Sound-System mit Soundpersonalisierung
31901 Sportsitze vorn
02215 Styling-Paket (AMG / Exterieur)
24669 Surround-System Burmester
12704 Trittbretter seitlich (Aluminium)
24908 TV-Tuner
22402 Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend
25860 Vorrüstung Navigationsdienste
25861 Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste
00289 Änderungsjahr mit Code 053 (12/2)
00283 Änderungsjahr mit Code 803

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

Ersatzteile — Preisdatum 01.04.2026

Teile-Aufschlag: 10,00%

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
E	22225		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
		A0009916000	BEF.-CLIP TUERVERKLEIDUNG	11	3,87	42,57
		A0019912498	BEF.-CLIP TUERVERKLEIDUNG	1	2,79	2,79
E	23113	A2968104901	RAHMEN AUSSENSPIEGEL MIT MOTOR L.	1	769,69	769,69
E	23153	A1678106105 9999	VERKLEIDUNG AUSSENSPIEGEL L.	1	134,83	134,83
E	23171	A0999067301	BLINKLEUCHTE AUSSENSPIEGEL L.	1	90,02	90,02
E	23181	≅ A1678102501	GLAS AUSSENSPIEGEL L.	1	≅ 160,60	≅ 160,60
E	23211	A0009059312	KAMERA 360° AUSSENSPIEGEL L.	1	493,87	493,87
E	44650	A0008172805	FIRMENZEICHEN MOTORHAUBE	1	39,91	39,91

Arbeitslohn

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	AW	Pr./AW	Ges. Pr.
T		54-0790 01	FAHRASSISTENTSYSTEM PRUEFEN (NACH KURZTEST)	E	1	1	25,2500	25,25
T	17480	54-1011 01	KURZTEST DURCHFUEHREN	E	1	* 4	25,2500	101,00
E		88-3221 01	AUSSENSPIEGEL L. ERN.	K	3	13	26,1200	339,56
A		88-3280 01	ZUSATZ ZU AUSSENSPIEGEL L. A+E/ERN. (FZG. MIT 360 GRAD KAMERA)	K	1	5	26,1200	130,60
A		88-3342 01	ZUSATZ ZU AUSSENSPIEGEL L. ERN. (FZG. MIT LOGOPROJEKTOR)	K	1	1	26,1200	26,12
A	44217	60-4151 01	ANBAUTEILE DER MOTORHAUBE ZUR LACKIERUNG A+E	K	3	8	26,1200	208,96

Lackierung

Lackiermethode: Lack-Hersteller-System | Lackart: uni (kratzfesterer Klarlack)

LS	DVN	APN	Benennung	Stufe	QDM	MK	AW	Lohn	Ges. Pr.
		#98-9925 01	FARBTONMUSTER SPRITZEN (ANZAHL: 2 MAL)				4	104,48	104,48
		98-1361 01	ZUSATZ ZUR VORBEREITUNGSZEIT, WEITERE FARBE ANSETZEN				4	104,48	104,48
		98-1340 01	VORBEREITUNGSARBEIT FUER EINGEBAUTE KAROSSERIETEILE DURCHFUEHREN (2-SCHICHT-LACKIERUNG)				20	522,40	522,40
1	9622	#98-1050 01	SICHERHEITSMASSNAHMEN VOR DER OFENTROCKNUNG DURCHFUEHREN (MITTELWERT LT. HERSTELLERANGABE)				* 3	78,36	78,36
1	9673	98-9918 01	FARBTONFINDUNG DURCHFUEHREN				* 4	104,48	104,48
4		98-1881 01	GEHAEUSE AUSSENSPIEGEL L. DECKLACKIEREN		6	16,32	4	104,48	120,80
2	44210	98-2807 01	MOTORHAUBE	ST.3	222	501,72	34	888,08	1.389,80

Zusammenfassung

Summenblock Ersatzteile

	Gesamtpreis
laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise)	1.734,28
+ 2,00% Klein- bzw. Verbrauchsmaterial	34,69
Gesamtsumme	**1.768,97**

Summenblock Arbeitslohn

	AW	Pr./AW	Gesamtpreis
Karosserie 1	6	26,1200	156,72
Karosserie 3	21	26,1200	548,52
Elektrik 1	5	25,2500	126,25
Summe aller Arbeitslöhne	**32**		**831,49**

1 Stunde = 12 AW

Summenblock Lackierung

Lohn

	AW	Pr./AW	Gesamtpreis
Lohn 1 Stunde = 12 AW	73	26,1200	1.906,76

Material

	Summe QDM	Preis/QDM	Gesamtpreis
ST.3	222,00	2,26	501,72
ST.1-M	6,00	2,72	16,32
Konstante			92,94
Summe Material			610,98

Summe Lackierung

	Gesamtpreis
Summe Lohn	1.906,76
Summe Material	610,98
Summe Lackierung	**2.517,74**

Gesamtsummen

	Gesamtpreis
Summe Ersatzteile	1.768,97
Summe Arbeitslöhne	831,49
Summe Lackierung	2.517,74
Reparaturkosten netto	**5.118,20**
Mehrwertsteuer (19,00%)	972,46
Reparaturkosten brutto	**6.090,66**

Alle Beträge in EUR

Reparaturkostenausweitung

Voraussichtlich zusätzlich anfallende Kosten.
Die vollständige Berücksichtigung bereits vorhandener Positionen und Verbundarbeiten erfolgt in der Kalkulation.

RC	DVN	Benennung
E	23173	LOGOPROJEKTOR AUSSENSPIEGEL L.

Vergleich mit Berücksichtigung aller Ausweitungspositionen und Aufschläge:

	ohne Ausweitung	mit Ausweitung
Summe Ersatzteile	1.768,97	1.949,41
Arbeitslohn	831,49	831,49
Lacklohn	1.906,76	1.906,76
Lackmaterial	610,98	610,98
Reparaturkosten netto	5.118,20	5.298,64

Alle Beträge in EUR S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen DAT System / SD3 CalculateExpert

#=Richtzeit: (noch)keine HST-Angabe
(=ETN nicht zur Bestellung geeignet

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

»=Fremdleistung
IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste
d=Preis aus DMS
T=Technische Prüfung
>=Ausstattung wurde manuell hinzugefügt
✓=Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt

+=neue Position aus Reparaturlogik
*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein * am Anfang steht)
!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet≅=Position ist nicht für aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen
A=Zeit gemäß Ausbeulformel
BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste

^=Steuerneutral Position
APN=Arbeitspositionsnummer
ETN=Ersatzteilnummer
Pr.=Preis
ME=Materialeinheit
MP=Materialpunkte
Std.=Stunde
ZE=Zeiteinheit

Anz.=Anzahl
AW=Arbeitswert
DVN=Datenverarbeitungsnummer
Ges. Pr.=Gesamtpreis
Pr./Stk.=Preis pro Stück
MK=Materialkosten
RC=Reparaturcode
Lohn inkl. Mat.=Lohn inkl. Material

Wertminderung **500,00 €**

Sämtliche beeinflussende Faktoren, wie notwendiger Reparaturumfang, Fahrzeugalter, Laufleistung, Allgemeinzustand und Veräußerungswert wurden berücksichtigt. Dieser Betrag ist der Mindererlös, der nach der Instandsetzung bei einer Veräußerung gegenüber einem vormals nicht beschädigten Fahrzeug durchschnittlich zu erwarten ist.

Hinweis: Die Festlegung des merkantilen Minderwertes erfolgte unter Berücksichtigung der Vorsteuerabzugsmöglichkeit (Ermittlung mit Netto-Werten) entsprechend BGH-Urteil vom 16.07.2024, AZ: VI ZR 188/22.

Abzüge im Kfz-Haftpflichtfall **keine**

Durch den in der Kalkulation ausgewiesenen Reparaturweg sind keine Abzüge für Werterhöhung gerechtfertigt.

Wiederbeschaffungswert (inkl. 19% MwSt.) **86.500,00 €**

Der Wiederbeschaffungswert für ein Ersatzfahrzeug gleicher Art und Güte bei einem seriösen Kfz-Händler berücksichtigt den Erhaltungs- und Pflegezustand, etwaige Alt- oder Vorschäden, die Ausstattung, die Laufleistung, die Besitzverhältnisse und die örtliche Marktlage.

Der ermittelte Wiederbeschaffungswert ergibt sich aus den über die relevanten Datenbanken ermittelten Werten bzw. über Internetrecherchen.

Hinweis: Durch die am Fahrzeug vorhandenen und in den Vortexten beschriebenen Vor- und Altschäden ergibt sich eine Reduzierung des Wiederbeschaffungswertes im Vergleich zu einem unbeschädigten Fahrzeug gemäß unserer Ermittlung von **1.000,00 €**. Ein unbeschädigtes Vergleichsfahrzeug würde einen Wiederbeschaffungswert von **87.500,00 €** erzielen.

Restwert **nicht ermittelt**

Auf die Ermittlung des Restwertes wurde verzichtet, da die Reparaturkosten deutlich niedriger ausfallen als der Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges. Es ist deshalb nicht zu erwarten, dass der Restwert für die Schadenregulierung eine Rolle spielt.

Sollte der Restwert dennoch benötigt werden, ist der Gutachter zu verständigen. Die Restwertermittlung wird dann nachgereicht.

Nutzungsausfallentschädigung pro Kalendertag (maximal) **175,00 €**

Der Nutzungsausfall entspricht der Einstufung für diesen Fahrzeugtyp und kann für den Zeitraum in Anspruch genommen werden, in dem das Fahrzeug nicht nutzbar war.

Der Nutzungsausfall entfällt, wenn ein Mietwagen genutzt wird. Nach überwiegender Rechtsprechung werden Fahrzeuge, die älter als 5 Jahre sind, eine Klasse herabgestuft. (Quelle: DAT)

Mietwagenklasse **11**

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt seiner Erstzulassung in die Klasse 11 eingestuft. (Quelle: DAT)

Kfz-Haftpflicht-Reparaturfall

Der Kostenvergleich Wiederbeschaffungswert / Reparaturkosten rechtfertigt aus technisch/wirtschaftlicher Sicht die Durchführung der Reparatur. Unverzüglicher Reparaturbeginn wurde empfohlen.

Angemessene Reparaturdauer: **3 Arb.-Tg.**

Wartezeiten aufgrund von Bestellfristen sowie infolge der Durchführung von Fremdleistungen oder der Auslastung der Werkstattkapazitäten wurden nicht berücksichtigt.

Weiterhin kann es aufgrund von Lieferengpässen oder einer verzögerten Ersatzteilversorgung zu einer längeren Reparaturdauer kommen.

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde unter Berücksichtigung haftpflichtmäßiger Gesichtspunkte erstellt. Die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens wird versichert.

Hannover, 07.05.2026

Artur Schulz - zertifizierter Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024

Dieses Gutachten inklusive der enthaltenen Anlagen (Bilder etc.) ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, sind vorbehalten. Eine nicht vereinbarungsgemäße Nutzung - auch in Auszügen - bedarf einer schriftlichen Genehmigung durch den Urheber.

Fotodokumentation

Foto 1: Übersichtsansicht von vorn links

Foto 2: Übersichtsansicht von vorn rechts

Fotodokumentation

Foto 3: Übersichtsansicht von hinten rechts

Foto 4: Übersichtsansicht von hinten links

Fotodokumentation

Foto 5: Fahrzeuginnenraum (zeigt Pflegezustand)

Foto 6: angezeigte Laufleistung

Fotodokumentation



Foto 7: Tpyschild mit FIN

Foto 8: Übersichtsaufnahme Anstoßbereich

Fotodokumentation

Foto 9: Schadensübersicht mit Höhenangabe

Foto 10:

Fotodokumentation

Foto 11: Außenspiegel l. beschädigt

Foto 12: Trümmerteile auf die Motorhaube angeschlagen

Fotodokumentation



Foto 13: Motorhaube zerkatzt



Foto 14: keine Deformationen an Motorhaube sichtbar

Fotodokumentation

Foto 15: Bild vom AS zur Verfügung gestellt

Foto 16: wie zuvor