

Haftpflichtgutachten

760516

zum Schaden vom 14.04.2026



 H KS 133E

Mercedes-Benz
EQS SUV (BM 296)(07.2022->) EQS 450 4Matic (296.624)
W1NDM2EB3PA015522

Sachverständigenbüro Schulz

Artur Schulz - zertifizierter Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024
Oldenburger Allee 39
30659 Hannover
Telefon: 0511 / 69 60 48 80

Inhaltsverzeichnis

Deckblatt und Zusammenfassung	3
Fahrzeugdaten	4
Gutachten-Vortexte	6
Auftrag/Halter	6
Zustand/Besichtigung	6
Vorschäden	6
Schadenhergang/Beurteilung/Beschreibung	6
Anstoßbereich/-richtung	7
Instandsetzungshinweis	7
Kostenausweitung	7
Kalkulation	8
Gutachten-Nachtexte	13
Wertminderung	13
Abzüge	13
Wiederbeschaffungswert	13
Restwert	13
Reparatur	13
Fotodokumentation	15

Haftpflichtschadengutachten / 760516

Auftraggeber und Halter: KS Energy GmbH & Co. KG Sokelantstr. 8 30165 Hannover		Versicherung des Unfallgegners: DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG 60327 Frankfurt am Main Telefon/E-Mail: 0221-7715-7766 schadenservice@da-direkt.de Versicherungsschein-Nr.: Schaden-Nr. 0000000000302456321	
Kennzeichen: H-KS 133E	Auftrag vom: 07.05.2026	Werkstatt: Mercedes-Benz Niederlassung Hannover Podbielskistraße 293 30655 Hannover Telefon: 0511 - 54650	
Versicherungsnehmer bzw. Halter: Kennzeichen: BE-RT 3004		Anwalt: FairLex Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Georgsplatz 9 30159 Hannover Telefon: 0511 / 95 73 33 08	
Ereignis vom / Ort: 14.04.2026 /			
Besichtigungstermin / Ort: 07.05.2026 / Hemmingen, Hannah-Arendt-Str.			
Besichtigung durch / bei Besichtigung anwesend SV A.Schulz / Herr Klemm			

Zusammenfassung (Reparaturfall)

Reparaturkosten ohne MwSt.	5.541,98 €
19 % MwSt. aus den Reparaturkosten	1.052,98 €
Reparaturkosten inkl. 19 % MwSt.	6.594,96 €

Wiederbeschaffungswert (inkl. 19 % MwSt.)	87.500,00 €
Wertminderung (nettobasiert)	500,00 €

Wertverhältnis ((Rep.+WM)/WBW) : 8 %

Restwert: nicht ermittelt, da Reparaturkosten deutlich unter dem WBW liegen

Nutzungsausfallentschädigung : 175,00 € pro Kalendertag (max.)

Mietwagenklasse : 11

Reparaturdauer : voraussichtlich 3 - 4 Arb.-Tg.

Fahrzeugzustand : Verkehrssicherheit durch Schaden nicht beeinträchtigt

Art der Abrechnung : Reparaturrechnung wird eingereicht

Dieses Gutachten umfasst:

21 Seiten

14 Bilder

Anhang: -

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen H-KS 133E		(produziert für Deutschland)		
Fahrzeugart Pkw, SUV, Kleintransporter		Aufbau Sport-Utility-Vehicle		
Fabrikat Mercedes-Benz	Typ und Ausführung EQS SUV (BM 296)(07.2022->) EQS 450 4Matic (296.624)			
Fahrzeugidentnummer W1NDM2EB3PA015522	KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ 2222/AXY	EDV-Abruf-Code 015701966240003DE003	Bauzeit 13.11.2023	
Motorart elektro Zyl.		Katalysator bzw. Schadstoffklasse E-Fahrzeug	Umwelt-Plakette Grün (4)	
Antriebsart / Getriebe Allradantrieb /		Leistung 265 kW	Hubraum	
Erste Zulassung 23.05.2024	Letzte Zulassung 23.05.2024	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) 2.840 / 3.410	Anzahl Türen 5	Anzahl Plätze 5
Fahrzeu glänge (mm) 5.125	Fahrzeu gbreite (mm) 1.959	Fahrzeu ghöhe (mm) 1.742	Radstand (mm) 3.210	
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)				
1. Achse		275/45 R21 110Y M+S		5,0 - - 5,0
2. Achse		275/45 R21 110Y M+S		5,0 - - 5,0
Anz. Vorbesitzer 0	nächste HU 05.2027	Tacho abgelesen 21.490 km	Tacho geschätzt km	Tacho angegeben km
Allgemeinzustand gepflegt		Farbe ALPINGRAU-UNILACK		
Bemerkung				

Serien-Ausstattung
Airbag Beifahrers. abschaltbar, Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung), Akustischer Umfeldschutz (Außen sound), Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie, ABS, Allradantrieb, Armaturentafel in Ledernachbildung Artico, Assistenz-Paket, Aufladesystem Gleichstrom (DC), Aufladesystem Wechselstrom (AC), Außensp. elektr. anklappbar, Außensp. mit Totwinkel-Assistent, Außensp. Wagenfarbe, Ausstattungs-Paket USB Plus, Ausstattungs-Paket: Advanced, Automatische Ladedosenklappe, DAB-Tuner (Radioempfang digital) (Vorrüstung Digitales Radio), Diebstahlschutz-Paket Plus (Diebstahl-Warnanlage, Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage), Diebstahl-Warnanlage, Display-Paket MBUX Hyperscreen, Einstiegsleisten bel., Elektromotor 265 kW (cont. 135 kW), ESP, Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), aktiver Bremsassistent, aktiver Park-Assistent, aktiver Spurhalteassistent, Fernlichtassistent Adaptive, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Fahrzeuge mit 4-Matic / Allradantrieb (Allradantrieb), Fensterh. elektr. v.u.h., Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getränkehalter vorn (doppelt), Getriebe für Elektrofahrzeug, Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Hinterachslenkung 4,5° Lenkwinkelanpassung, HV-Batterie 118 kWh, Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-System: Remote & Charging Services Premium, Infotainment-System: Remote & Charging Services Premium, erweitert, Infotainment-System: Remote Services Premium, Innen: Holz Linde, Anthrazit, Innenhimmel schwarz, Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage, Innenraumlicht-Paket, Innenspiegel mit Abblendautom., Innenspiegel und Außensp. links mit Abblendautom. (Innenspiegel mit Abblendautom.), 5-türig, Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung, Keyless-Go-Paket (Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung), Klimaautomatik (Thermatic), Knieairbag Fahrers., Komfort-Kopfst. vorn, Komfortsitze vorn, Kommunikationsmodul (LTE Advanced) Mercedes me connect, Kommunikationsmodul Ramses (5G), Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfhörer (ohne Kabel), Ladedose COMBO 2 / Typ 2, Ladekabel für öffentliche Ladesäulen, Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verst., Lenkrad (Leder Nappa), Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, galvanisiert, LM-Felgen, Memory-Paket (Sitz v.l. elektr. verst. (mit Memory)), Sitz v.r. elektr. verst. (mit Memory)), Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole Holz Linde offenporig, Mittenairbag vorn, Multimediasystem (Connect 20 Premium), Park-Paket (aktiver Park-Assistent, Rückfahrkamera), PRE-SAFE-System, Radstand 3210 mm, Reifen 265/50 R20 .V, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifen-Reparaturset (Tirefit), Rücksitze elektr. verst., Scheinwerfer LED High Performance, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX, Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation, Service-System: MBUX Navigation Premium, Sitz v.l. elektr. verst. (mit Memory), Sitz v.r. elektr. verst. (mit Memory), Polsterung: Ledernachbildung Artico schwarz / spacegrau, Sitzheizung vorn, Smartphone integriert, Sonderlackierung Obsidianschwarz-Metallic, Spiegel-Paket (Außensp. elektr. anklappbar, Innenspiegel und Außensp. links mit Abblendautom., Innenspiegel mit Abblendautom.), Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Stau-/Ablagefach unter Mittelkonsole, Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektr., Vorbereitung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone, Vorrüstung car sharing, Vorrüstung Digitales Radio, Vorrüstung Multimediasystem MBUX Entertainment Plus, Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond

Sonderausstattung
Air-Balance-Paket, Ambiente-Beleuchtung, Ambiente-Beleuchtung, Aktive, AMG-Line Interieur, Änderungsjahr mit Code 053 (12/2), Änderungsjahr mit Code 803, Anhängerkupplung (Kugelpfanne schwenkbar) (Anhänger-Stabilisierungs-Programm), Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Aufladesystem Wechselstrom (AC) mit 22 kW Ladeleistung, Außensp. mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, Außensp. schwarz lackiert, Ausstattungs-Paket: Energizing, Ausstattungs-Paket: Fond Komfort, Ausstattungs-Paket: Premium (aktiver Park-Assistent, Ambiente-Beleuchtung, Aktive, Digital Light mit Projektionsfunktion, Fahrassistent-Paket Plus, Verkehrszeichenerkennung, Hinterachslenkung 10° Lenkwinkelanpassung, Kamerasystem 360 Grad, Klimaautomatik (Thermotronic), Panorama-Schiebedach, PRE-SAFE-System Impuls Seite, Sensoren hinten für Spurhalteassistent, Sensoren vorn für Kreuzungs-Assistent, Service-System: MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung berührungslos), Sitze vorn: Klimatisierung, Surround-System Burmester, aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent, aktiver Lenk-Assistent), Batterie-Zuheizer (PTC) für Hybrid und Elektrofahrzeug, Design- und Ausstattungslinie AMG Line (Fahrassistent-System: aktiver Park-Assistent, Innen: Holz Linde, Anthrazit, Ambiente-Beleuchtung, Aktive, AMG-Line Interieur, Digital Light mit Projektionsfunktion, Edelstahlpedale Sportdesign, Fahrassistent-Paket Plus, Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung, Fußmatten AMG, Kamerasystem 360 Grad, Panorama-Schiebedach, PRE-SAFE-System Impuls Seite, Sensoren hinten für Spurhalteassistent, Sensoren vorn für Kreuzungs-Assistent, Styling-Paket (AMG / Exterieur), Fahrassistent-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent, Fahrassistent-System: aktiver Lenk-Assistent), Digital Light mit Projektionsfunktion, EB4XY-Batterie (L), Edelstahlpedale Sportdesign, Fahrassistent-Paket Plus

(Verkehrszeichenerkennung, PRE-SAFE-System Impuls Seite, Sensoren hinten für Spurhalteassistent, Sensoren vorn für Kreuzungs-Assistent, aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent, aktiver Lenk-Assistent), aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent, aktiver Lenk-Assistent, Offroad Kamerasystem vorn (Motorhaube transparent), Verkehrs-Informationssystem Live Traffic, Verkehrszeichenerkennung, Fußmatten AMG, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Heckdeckel öffnen + schliessen autom. (Hands-Free-Access-System), Hinterachslenkung 10° Lenkwinkelanpassung, Induktionsladeschale für Smartphone im Fond, Innenhimmel Stoff, Innenraumfilter: Klimaumluftfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Kältemittel R 1234 YF, Kamerasystem 360 Grad, Kartenlesegerät für DVB, Klimaautomatik (Thermotronic), Komfort-Paket Akustik, Kühlergrill Diamant-Optik, Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (8,0 m, 22 kW), Ladekabel mit Schukostecker, LED-Leuchtbalken vorn, Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht), Lenkrad heizbar, LM-Felgen 9,5x21 (AMG, Vielspeichen) (LM-Felgen), Luftreinigungs-Paket, Mittelarmle. hinten (Komfort), Multifunktionskamera Mono (EURO-NCAP), Multifunktions-Telefonie, Navigationssystem: Festplattennavigation, Night-Paket (Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Außensp. schwarz lackiert), Panorama-Schiebedach, Park-Paket Remote (aktiver Park-Assistent), PRE-SAFE-System Impuls Seite, Scheibenwaschanlage beheizt, Seitenairbag (Sidebag) hinten, Sensoren hinten für Spurhalteassistent, Sensoren vorn für Kreuzungs-Assistent, Service-System: MBUX Augmented Reality Head-up-Display, Service-System: MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung berührungslos), Sitzbelegungserkennung inkl. Gurtstatusanzeige im Fond, Polsterung: Leder Nappa nevastrau / balaobraun, Sitze vorn: Klimatisierung, Sitzheizung hinten, Sonderlackierung Uni-Lackierung Alpinstrau (designo-Lack), Sound-System mit Soundpersonalisierung, Sportsitze vorn, Styling-Paket (AMG / Exterieur), Surround-System Burmester, Trittbretter seitlich (Aluminium), TV-Tuner, Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend, Vorrüstung Navigationsdienste, Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste

Auftrag

Gemäß telefonischem Auftrag vom 07.05.2026 durch den Anspruchsteller wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung der Schadenhöhe und Sicherung der Beweise besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Der Halter ist Erstbesitzer des Fahrzeuges.

Der Halter ist vorsteuerabzugsberechtigt.

Zustand des Fahrzeuges bei der Besichtigung

Das Fahrzeug war bei der Besichtigung nicht zerlegt und befand sich in dem durch den Schaden hervorgerufenen Zustand. Veränderungen waren nicht erkennbar.

Die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges wurde durch den Schaden nicht beeinträchtigt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren unzureichend da der Schadenbereich nicht freigelegt war. Es wurde vereinbart das Fahrzeug ggf. im demontierten Zustand noch einmal zu besichtigen, falls dies erforderlich wird.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich der Vorschäden beruhen auf der Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug wurden keine reparierten Vorschäden festgestellt.

Nicht reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug befinden sich Gebrauchsspuren entsprechend Alter und Laufleistung.

Schadenhergang

Nach Angaben des Fahrzeughalters fuhr der Unfallverursacher gegen das hier beschriebene, geparkte Fahrzeug.

Schadenbeurteilung

Das am Fahrzeug vorliegende Schadenbild ist mit den Informationen zum Schadenhergang in Einklang zu bringen.


Schadenbeschreibung

Aus dem vorliegenden Schaden ergibt sich folgender Reparaturweg:

Kühlerverkleidung, Kamera 360° v., Verkleidung Stossfänger (amg-line) v., Abdeckung Stossfänger (amg-line) v. Mitte, Zierleiste Stossfänger v.u. Mitte, Kennzeichenblende v. beschädigt - erneuern.

Eine detaillierte Aufstellung des Schadenumfanges wird aus der Kalkulation ersichtlich.
Weiterhin wird auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen.

Anstoßbereich / resultierende Anstoßrichtung



Instandsetzungshinweis

Die ausgewiesenen Arbeitswerte (AW) – einschließlich der zugehörigen Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile – entsprechen den Vorgaben der Hersteller, die angegebenen Ersatzteilpreise den unverbindlichen Empfehlungen der Hersteller. Falls ein Ersatzteilzuschlag erhoben wird, ist dessen Höhe in den Erläuterungen auf der letzten Seite der Reparaturkalkulation angegeben.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die Kalkulation umfasst die bei der Besichtigung erkennbaren äußeren Schäden, sowie die Beschädigungen, die aus dem Schadenbild technisch zwingend zu folgern sind.

Kostenausweitung

Werden nach der Demontage des Fahrzeugs oder nach Überprüfung weitere kausale Beschädigungen festgestellt, die eine Kostenausweitung oder eine Änderung des vorgeschlagenen Reparaturweges bedingen, wird um sofortige telefonische Benachrichtigung durch die Reparaturfirma gebeten. Das Fahrzeug wird in diesem Falle nachbesichtigt und eine ergänzende Stellungnahme abgegeben, bzw. nach Eingang der Reparaturkostenrechnung und nach Auftrag ein abschließender Rechnungsprüfungsbericht erstellt.

Reparaturkosten-Kalkulation

Fahrzeugdaten

Hersteller:	Mercedes-Benz	Amtliches Kennzeichen	H-KS 133E
Haupttyp:	EQS SUV (BM 296)(07.2022->)	Erstzulassung:	23.05.2024
Untertyp:	EQS 450 4Matic (296.624)	Laufleistung laut Anzeige:	21.490 km
VIN:	W1NDM2EB3PA015522	Fahrzeugfarbe:	ALPINGRAU-UNILACK
DAT Europa-Code®:	01 570 196 624 0003	Farbcode:	956
KBA-Schlüssel:	2222/AXY		
Ausstattungsline	Design- und Ausstattungsline AMG Line**		
Motor:	Elektromotor 265 kW (cont. 135 kW)**		
Karosserie:	Karosserie: 5-türig**		
Getriebe:	Getriebe für Elektrofahrzeug**		
Bauzeit	6474		

Halter

Firma KS Energy GmbH & Co. KG
Sokelantstr. 8
30165 Hannover

Deutschland

Serienausstattung

26910 Airbag Beifahrerseite abschaltbar	25083 Kommunikationsmodul (LTE Advanced)Mercedes me connect
42609 Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)	25080 Kommunikationsmodul Ramses (5G)
38937 Akustischer Umfeldschutz (Außensound)	26901 Kopf-Airbag-System (Windowbag)
70420 Allradantrieb**	24516 Kopfhörer (ohne Kabel)
40000 Anti-Blockier-System (ABS)	73256 Ladedose COMBO 2 / Typ 2
26106 Armaturentafel in Ledernachbildung Artico	73214 Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
04314 Assistenz-Paket	33403 Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
73226 Aufladesystem Gleichstrom (DC)	69000 Lenkrad mit Multifunktion
04095 Ausstattungs-Paket USB Plus	69686 Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, galvanisiert
73240 Automatische Ladedosenklappe	50301 LM-Felgen
15002 Außenspiegel elektr. anklappbar	01706 Memory-Paket
24050 DAB-Tuner (Radioempfang digital)	24858 Mercedes-Benz Notrufsystem
38000 Diebstahl-Warnanlage	27096 Mittelkonsole Holz Linde offenporig
01110 Diebstahlschutz-Paket Plus	26880 Mittenairbag vorn
04289 Display-Paket MBUX Hyperscreen	24927 Multimediasystem (Connect 20 Premium)
13220 Einstiegsleisten beleuchtet	37205 PRE-SAFE-System
70308 Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	71766 Radstand 3210 mm**
70521 Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)	63726 Reifen 265/50 R20 ...V
25791 Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	68802 Reifen-Reparaturset (Tirefit)
42919 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	25903 Reifendruck-Kontrollsystem
96180 Fahrzeuge mit 4-Matic / Allradantrieb	33705 Rücksitze elektr. verstellbar
35003 Fensterheber elektrisch vorn + hinten	23103 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
27400 Gepäckraumabdeckung / Rollo	25892 Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
39019 Getränkehalter vorn (doppelt)	25882 Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
36100 Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem	25891 Service-System: MBUX Navigation Premium
73095 HV-Batterie 118 kWh	32608 Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
25894 Infotainment-System: Remote & Charging Services Premium	32609 Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
25895 Infotainment-System: Remote & Charging Services Premium, erweitert	29500 Sitzheizung vorn
25870 Infotainment-System: Remote Services Premium	24846 Smartphone integriert
31321 Innenausstattung: Holz Linde, Anthrazit	02610 Spiegel-Paket
38100 Innenraumabsicherung für Diebstahl-Warnanlage	24792 Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
03906 Innenraumlicht-Paket	27136 Stau-/Ablagefach unter Mittelkonsole
37901 Innenspiegel mit Ablendautomatik	36377 Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch

37809 Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
10005 Karosserie: 5-türig**
35508 Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
01192 Keyless-Go-Paket
26701 Knieairbag Fahrerseite
34803 Komfort-Kopfstützen vorn

35435 Vorbereitung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone
00962 Vorrüstung car sharing
24706 Vorrüstung Digitales Radio
24977 Vorrüstung Multimediasystem MBUX Entertainment Plus
37110 Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
29299 Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage

Sonderausstattung

03496 Air-Balance-Paket
37603 Ambiente-Beleuchtung
37587 Ambiente-Beleuchtung, Aktive
04277 AMG-Line Interieur
14240 Anhänger-Stabilisierungs-Programm
14204 Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
73241 Aufladesystem Wechselstrom (AC) mit 22 kW Ladeleistung
04487 Ausstattungs-Paket: Energizing
01597 Ausstattungs-Paket: Fond Komfort
01999 Ausstattungs-Paket: Premium
15482 Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
15813 Außenspiegel schwarz lackiert
29413 Batterie-Zuheizer (PTC) für Hybrid und Elektrofahrzeug
02555 Design- und Ausstattungsline AMG Line**
18053 Digital Light mit Projektionsfunktion
00701 EB4XY-Batterie (L)
26601 Edelstahlpedale Sportdesign
04313 Fahrassistent-Paket Plus
26727 Fahrassistent-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
42943 Fahrassistent-System: aktiver Lenk-Assistent
39856 Fahrassistent-System: Offroad Kamerasystem vorn (Motorhaube transparent)
24995 Fahrassistent-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
41161 Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung
28409 Fußmatten AMG
27605 Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
35604 Heckdeckel öffnen + schließen automatisch (Hands-Free-Access-System)
69897 Hinterachslenkung 10° Lenkwinkelanpassung
39902 Induktionsladeschale für Smartphone im Fond
28016 Innenhimmel Stoff
29113 Innenraumfilter: Klimaumluftfilter
39308 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
39816 Kamerasystem 360 Grad
24859 Kartenlesegerät für DVB
28901 Klimaautomatik (Thermotronik)
01522 Komfort-Paket Akustik
29099 Kältemittel R 1234 YF
12956 Kühlergrill Diamant-Optik

73273 Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (8,0 m, 22 kW)
73204 Ladekabel mit Schukostecker
18056 LED-Leuchtbänder vorn
69061 Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
69005 Lenkrad heizbar
50618 LM-Felgen 9,5x21 (AMG, Vielspeichen)
04295 Luftreinigungs-Paket
27298 Mittelarmlehne hinten (Komfort)
24847 Multifunktions-Telefonie
39819 Multifunktionskamera Mono (EURO-NCAP)
25752 Navigationssystem: Festplattennavigation
02235 Night-Paket
16712 Panorama-Schiebedach
03537 Park-Paket Remote
37214 PRE-SAFE-System Impuls Seite
19107 Scheibenwaschanlage beheizt
26906 Seitenairbag (Sidebag) hinten
39917 Sensoren hinten für Spurhalteassistent
39918 Sensoren vorn für Kreuzungs-Assistent
25893 Service-System: MBUX Augmented Reality Head-up-Display
25887 Service-System: MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung berührungslos)
37112 Sitzbelegungserkennung inkl. Gurtstatusanzeige im Fond
30292 Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa nevgrau / balaobraun
34497 Sitze vorn: Klimatisierung
29503 Sitzheizung hinten
11381 Sonderlackierung Uni-Lackierung Alpingrau (designo-Lack)
24730 Sound-System mit Soundpersonalisierung
31901 Sportsitze vorn
02215 Styling-Paket (AMG / Exterieur)
24669 Surround-System Burmester
12704 Trittbretter seitlich (Aluminium)
24908 TV-Tuner
22402 Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend
25860 Vorrüstung Navigationsdienste
25861 Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste
00289 Änderungsjahr mit Code 053 (12/2)
00283 Änderungsjahr mit Code 803

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

Ersatzteile

Preisdatum 01.04.2026

Teile-Aufschlag: 10,00%

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
E	43340	(A2968809400	KUEHLERVERKLEIDUNG	1	707,39	707,39
E	43374	A0009059312	KAMERA 360° V.	1	493,87	493,87
E	47120		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
		N000000008363	SCHRAUBE	4	1,01	4,04
		A0009919340	SPREIZNIET	2	1,09	2,18
		A0019904056	FEDERMUTTER	4	0,74	2,96

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
E	47157	A2968808201 9999	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER (AMG-LINE)V.	1	628,41	628,41
E	47158	A2968856701	ABDECKUNG STOSSFAENGER (AMG-LINE)V. MITTE	1	221,63	221,63
E	47174	A2968856301	ZIERLEISTE STOSSFAENGER V.U. MITTE	1	70,38	70,38
E	47371		EUROKENNZEICHEN V.	1	15,40	15,40
E	47374	A2968808301	KENNZEICHENBLENDE V.	1	66,48	66,48

Nebenkosten

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
N		IFL 21	KENNZEICHENBESCHAFFUNG LANDRATSAMT			IFL 45,00

Arbeitslohn

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	AW	Pr./AW	Ges. Pr.
E	43340	ARBEITS-AUFWAND	ZIERELEMENT AN KUEHLERVERKLEIDUNG ERN. (STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	K	3	6	26,1200	156,72
E	43374	54-1835 01	360 GRAD - KAMERA V. A+E/ERN. (NACH TEST)	E	1	2	25,2500	50,50
S		ARBEITS-AUFWAND	360° KAMERA V. KALIBRIEREN	E	1	5	25,2500	126,25
A		88-1102 01	STOSSFAENGER V. A+E	K	3	14	26,1200	365,68
E	47157	ARBEITS-AUFWAND	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER V. ERN. (STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	E	3	23	25,2500	580,75
E		83-3184 01	LUFTANSAUGKASTEN A+E/ERN. (FZG. MIT CODE 914)	M	1	6	21,8300	130,98
T		54-0790 01	FAHRASSISTENTENSYSTEM PRUEFEN (NACH KURZTEST)	E	1	1	25,2500	25,25
T		54-1011 01	KURZTEST DURCHFUEHREN	E	1	* 4	25,2500	101,00
A		54-7989 01	BATTERIEMASSEKABEL AB-/ANSCHLIESSEN	E	1	2	25,2500	50,50
A		88-2165 01	KUEHLERVERKLEIDUNG A+E (STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	K	3	2	26,1200	52,24
A		88-1319	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V. A+E (FZG. MIT PARKTRONIC-SYSTEM)	K	3	1	26,1200	26,12
A		88-1360 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V. Z+Z (FZG. MIT PARK-ASSISTENT)	K	3	5	26,1200	130,60
A		88-2164 01	ZUSATZ ZU KUEHLERVERKLEIDUNG A+E (FZG. MIT 360° KAMERA)	K	3	1	26,1200	26,12
A		88-1934 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V. A+E (FZG. MIT 360° KAMERA)	K	3	3	26,1200	78,36
A		88-1572 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V. KPL. ERN. (FZG. MIT CODE 272)	K	3	2	26,1200	52,24
A		88-1307 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V. Z+Z (FZG. MIT 360° KAMERA)	K	3	1	26,1200	26,12
A		61-1071 01	MOTORRAUMVERKLEIDUNG V.U. A+E	M	3	9	21,8300	196,47

Lackierung

Lackiermethode: Lack-Hersteller-System | Lackart: uni (kratzfesterer Klarlack)

LS	DVN	APN	Benennung	Stufe	QDM	MK	AW	Lohn	Ges. Pr.
		#98-9925 01	FARBTONMUSTER SPRITZEN (ANZAHL: 1 MAL)				2	52,24	52,24
		98-1350 01	VORBEREITUNGSARBEIT FUER AUSGEBaute KUNSTSTOFFTEILE DURCHFUEHREN (2-SCHICHT-LACKIERUNG)				9	235,08	235,08
		98-1710 01	KUNSTSTOFF-/METALLTEIL(E)(KLEIN, STABFOERMIG)DECKLACKIEREN UND EFFEKTSPRITZEN -1- TEIL AUSGEBAUT				1	26,12	26,12
1	9673	98-9918 01	FARBTONFINDUNG DURCHFUEHREN				* 4	104,48	104,48
4	47157	98-1682 01	STOSSF.-VERKLEIDUNG V. DECKLACKIEREN (AUSFUEHRUNG AMG)		86	233,92	14	365,68	599,60

Zusammenfassung

Summenblock Ersatzteile

	Gesamtpreis
laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise)	2.212,74
+ 2,00% Klein- bzw. Verbrauchsmaterial	44,25
Gesamtsumme	2.256,99

Summenblock Nebenkosten

	Gesamtpreis
Nebenkosten	45,00

Summenblock Arbeitslohn

	AW	Pr./AW	Gesamtpreis
Karosserie 3	35	26,1200	914,20
Elektrik 1	14	25,2500	353,50
Elektrik 3	23	25,2500	580,75
Mechanik 1	6	21,8300	130,98
Mechanik 3	9	21,8300	196,47
Summe aller Arbeitslöhne	87		2.175,90
1 Stunde = 12 AW			

Summenblock Lackierung

Lohn

	AW	Pr./AW	Gesamtpreis
Lohn	30	26,1200	783,60
1 Stunde = 12 AW			

Material

	Summe QDM	Preis/QDM	Gesamtpreis
ST.1-M	86,00	2,72	233,92
Konstante			46,57
Summe Material			280,49

Summe Lackierung	Gesamtpreis
Summe Lohn	783,60
Summe Material	280,49
Summe Lackierung	1.064,09

Gesamtsummen

	Gesamtpreis
Summe Ersatzteile	2.256,99
Summe Nebenkosten	45,00
Summe Arbeitslöhne	2.175,90
Summe Lackierung	1.064,09
Reparaturkosten netto	5.541,98
Mehrwertsteuer (19,00%)	1.052,98
Reparaturkosten brutto	6.594,96

Alle Beträge in EUR

Reparaturkostenausweitung

Voraussichtlich zusätzlich anfallende Kosten.

Die vollständige Berücksichtigung bereits vorhandener Positionen und Verbundarbeiten erfolgt in der Kalkulation.

RC	DVN	Benennung
E	43339	TRAEGER KUEHLERVERKLEIDUNG

Vergleich mit Berücksichtigung aller Ausweitungspositionen und Aufschläge:

	ohne Ausweitung	mit Ausweitung
Summe Ersatzteile	2.256,99	2.397,13
Summe Nebenkosten	45,00	45,00
Arbeitslohn	2.175,90	2.045,30
Lacklohn	783,60	783,60
Lackmaterial	280,49	280,49
Reparaturkosten netto	5.541,98	5.551,52

Alle Beträge in EUR S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen DAT System / SD3 CalculateExpert

#=Richtzeit: (noch)keine HST-Angabe
(=ETN nicht zur Bestellung geeignet

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

»=Fremdleistung

IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste

d=Preis aus DMS

T=Technische Prüfung

>=Ausstattung wurde manuell hinzugefügt

✓=Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt

^=Steuerneutral Position

APN=Arbeitspositionsnummer

ETN=Ersatzteilnummer

Pr.=Preis

ME=Materialeinheit

MP=Materialpunkte

Std.=Stunde

ZE=Zeiteinheit

+neue Position aus Reparaturlogik

*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein * am Anfang steht)

!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet=Position ist nicht für aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen

A=Zeit gemäß Ausbeulformel

BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste

Anz.=Anzahl

AW=Arbeitswert

DVN=Datenverarbeitungsnummer

Ges. Pr.=Gesamtpreis

Pr./Stk.=Preis pro Stück

MK=Materialkosten

RC=Reparaturcode

Lohn inkl. Mat.=Lohn inkl. Material

Wertminderung**500,00 €**

Sämtliche beeinflussende Faktoren, wie notwendiger Reparaturumfang, Fahrzeugalter, Laufleistung, Allgemeinzustand und Veräußerungswert wurden berücksichtigt. Dieser Betrag ist der Mindererlös, der nach der Instandsetzung bei einer Veräußerung gegenüber einem vormals nicht beschädigten Fahrzeug durchschnittlich zu erwarten ist.

Hinweis: Die Festlegung des merkantilen Minderwertes erfolgte unter Berücksichtigung der Vorsteuerabzugsmöglichkeit (Ermittlung mit Netto-Werten) entsprechend BGH-Urteil vom 16.07.2024, AZ: VI ZR 188/22.

Abzüge im Kfz-Haftpflichtfall**keine**

Durch den in der Kalkulation ausgewiesenen Reparaturweg sind keine Abzüge für Werterhöhung gerechtfertigt.

Wiederbeschaffungswert (inkl. 19% MwSt.)**87.500,00 €**

Der Wiederbeschaffungswert für ein Ersatzfahrzeug gleicher Art und Güte bei einem seriösen Kfz-Händler berücksichtigt den Erhaltungs- und Pflegezustand, etwaige Alt- oder Vorschäden, die Ausstattung, die Laufleistung, die Besitzverhältnisse und die örtliche Marktlage.

Der ermittelte Wiederbeschaffungswert ergibt sich aus den über die relevanten Datenbanken ermittelten Werten bzw. über Internetrecherchen.

Restwert**nicht ermittelt**

Auf die Ermittlung des Restwertes wurde verzichtet, da die Reparaturkosten deutlich niedriger ausfallen als der Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges. Es ist deshalb nicht zu erwarten, dass der Restwert für die Schadenregulierung eine Rolle spielt.

Sollte der Restwert dennoch benötigt werden, ist der Gutachter zu verständigen. Die Restwertermittlung wird dann nachgereicht.

Nutzungsausfallentschädigung pro Kalendertag (maximal)**175,00 €**

Der Nutzungsausfall entspricht der Einstufung für diesen Fahrzeugtyp und kann für den Zeitraum in Anspruch genommen werden, in dem das Fahrzeug nicht nutzbar war.

Der Nutzungsausfall entfällt, wenn ein Mietwagen genutzt wird. Nach überwiegender Rechtsprechung werden Fahrzeuge, die älter als 5 Jahre sind, eine Klasse herabgestuft. (Quelle: DAT)

Mietwagenklasse**11**

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt seiner Erstzulassung in die Klasse 11 eingestuft. (Quelle: DAT)

Kfz-Haftpflicht-Reparaturfall

Der Kostenvergleich Wiederbeschaffungswert / Reparaturkosten rechtfertigt aus technisch/wirtschaftlicher Sicht die Durchführung der Reparatur. Unverzöglicher Reparaturbeginn wurde empfohlen.

Angemessene Reparaturdauer:

3 - 4 Arb.-Tg.

Wartezeiten aufgrund von Bestellfristen sowie infolge der Durchführung von Fremdleistungen oder der Auslastung der Werkstattkapazitäten wurden nicht berücksichtigt.

Weiterhin kann es aufgrund von Lieferengpässen oder einer verzögerten Ersatzteilversorgung zu einer längeren Reparaturdauer kommen.

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde unter Berücksichtigung haftpflichtmäßiger Gesichtspunkte erstellt. Die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens wird versichert.

Hannover, 07.05.2026



Artur Schulz - zertifizierter Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024

Dieses Gutachten inklusive der enthaltenen Anlagen (Bilder etc.) ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, sind vorbehalten. Eine nicht vereinbarungsgemäße Nutzung - auch in Auszügen - bedarf einer schriftlichen Genehmigung durch den Urheber.

Fotodokumentation



Foto 1: Übersichtsansicht von vorn rechts



Foto 2: Übersichtsansicht von hinten links

Fotodokumentation



Foto 3: angezeigte Laufleistung




Foto 4: Typschild mit FIN

Fotodokumentation



Foto 5: Schadensübersicht mit Höhenangabe



Foto 6:

Fotodokumentation



Foto 7:



Foto 8:

Fotodokumentation




Foto 9: Kühlergrill verschrammt



Foto 10: 360Grad Kamera vorn verschrammt

Fotodokumentation



Foto 11: amtlichen Kennzeichen u. dessen Halter demontiert



Foto 12: Frontverkleidung verschrammt u. plastisch verformt

Fotodokumentation



Foto 13:



Foto 14: Befestigungsloch vorn rechts "geweitet"